

Vehicle Inspection Report

OTR Inspection 4W



Inspection Details

Report #: Draft - 17365816802
Inspection Date: 11-Jan-2025 01:20 PM
Location: Bali
Inspector Denso 01


Vehicle Details


License Number : B 1869 PDC
Engine Number : TZ200XSAN 4D4053681
Model : BYD M6 Standard
Make : BYD
Meter Reading : 2500 KM
Vehicle Status: **Breakdown**

Bagasi Belakang

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
1	Dongkrak , Tuas Dongkrak,		☒	☐	☐	☐
2	Segitiga Pengaman,	Y to the same items in the world	☐	☒	☐	☐
3	Kotak P3K	Question paper of the day me know	☐	☐	☒	☐
4	Apar		☐	☒	☐	☐
5	Tire Repair Kit (EV)		☒	☐	☐	☐

2. Segitiga Pengaman,





Dokumen & Tambahan

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
6	Kelengkapan lain (Phone Holder, Perangkap Serangga , Payung, dll)		☒	☐	☐	☐
7	Suspensi (Shock Absorber dan Per)		☒	☐	☐	☐
8	STNK		☒	☐	☐	☐
9	KP		☒	☐	☐	☐
10	ID Card Driver		☒	☐	☐	☐
11	KIR (Jika Ada)		☒	☐	☐	☐
12	Lainnya		☒	☐	☐	☐

Kabin Kanan Depan

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
13	Pintu Kanan		☒	☐	☐	☐
14	Performa Mesin (Start, Akselerasi, Deselerasi)		☒	☐	☐	☐
15	Kondisi Seat Cover , Plafon, Kaca film, dan Kebersihan		☒	☐	☐	☐
16	Indicator Dashboard termasuk kelengkapannya		☒	☐	☐	☐
17	Central Lock dan Power Window		☒	☐	☐	☐
18	Fungsi Jok dan Sabuk Pengaman		☒	☐	☐	☐
19	Kelengkapan Karpet dasar, karpet tambahan		☒	☐	☐	☐
20	Tuas Rem Parkir dan Fungsinya		☒	☐	☐	☐

21	Radio Tape dan Fungsinya		☒	☐	☐	☐
22	Fungsi Kamera 360 & Tampilan (EV)		☒	☐	☐	☐
23	Tire Pressure Monitoring System (EV)		☒	☐	☐	☐
24	Kopling , Pedal kopling, dan Transmisi		☒	☐	☐	☐
25	Rem, Pedal Rem, Tuas Rem Tangan		☒	☐	☐	☐
26	Steering Wheel dan Sistem Kemudi		☒	☐	☐	☐

Luar Kanan Belakang Atas

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
27	Quarter Panel Kanan		☐	☒	☐	☐
28	Pintu Penumpang Kanan		☒	☐	☐	☐
29	Atap		☒	☐	☐	☐
30	Ban Belakang Kanan termasuk Velg dan baut atau mur roda		☐	☒	☐	☐

Luar Kanan Belakang Bawah

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
31	Pintu Belakang termasuk Emblem		☒	☐	☐	☐
32	Bumper Belakang		☐	☒	☐	☐
33	Kaca Pintu Belakang		☐	☐	☒	☐
34	Lampu Stop Kanan dan Kiri		☐	☐	☒	☐
35	Sensor - sensor (jika ada)		☐	☐	☒	☐
36	Ban Serep termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐

Luar Kanan Depan Atas

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
37	Fender Kanan		☒	☐	☐	☐
38	Spion (Kanan dan Kiri) termasuk Cover dan Kacanya		☒	☐	☐	☐

Luar Kanan Depan Bawah

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
39	Ban Kanan termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐
40	ID Tire		☒	☐	☐	☐

Luar Kiri Belakang Bawah

--	--	--	--	--	--	--

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
41	Quarter Panel Kiri		☒	☐	☐	☐
42	Ban Belakang Kiri termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐
43	Barcode Pertamina		☒	☐	☐	☐

Luar Kiri Depan Atas

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
44	Pintu Kiri		☒	☐	☐	☐
45	Pintu Penumpang Kiri		☒	☐	☐	☐

Luar Kiri Depan Bawah

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
46	Fender Kiri		☒	☐	☐	☐
47	Ban Kiri termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐

Ruang Mesin dan Kaca

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
48	Kaca Depan		☒	☐	☐	☐
49	Kap Mesin		☒	☐	☐	☐
50	Grill (termasuk emblem)		☒	☐	☐	☐
51	Bumper Depan		☒	☐	☐	☐
52	Lampu depan (Kanan dan Kiri)		☒	☐	☐	☐
53	Fog Lamp & Cover (Kanan dan Kiri)		☒	☐	☐	☐
54	Lampu Sign (Kanan dan Kiri)		☒	☐	☐	☐
55	Oli mesin dan Kebocoran Oli		☒	☐	☐	☐
56	Radiator dan Kebocoran air		☐	☒	☐	☐
57	Battery (Aki) termasuk bracket dan terminal aki		☒	☐	☐	☐
58	Fungsi Starter		☒	☐	☐	☐
59	Fungsi Alternator		☒	☐	☐	☐
60	Fungsi Kompresor		☒	☐	☐	☐

Additional Note

Overall Condition:

Major Repair required

Vehicle Safe to Use:

No, Unsafe condition Do not Operate

Maintenance Priority:

High



Inspector Signature