

Vehicle Inspection Report



REGULAR INSPECTION ICE

Inspection Details

Report #: GRAB1738552403
Inspection Date: 03-Feb-2025 10:15 AM
Location: JAKARTA
Inspector : rifkysulistian


Vehicle Details

License Number : DK1801ACQ
Engine Number : 3NRH816720
Model : SIGRA 1.2 X
Make : DAIHATSU
Odometer: 10100 KM
Vehicle Status: **Maintenance Required**


A. KABIN KANAN DEPAN

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
1	Pintu Kanan		☒	☐	☐	☐
2	Kondisi Seat Cover , Plafon, Kaca film, dan Kebersihan		☒	☐	☐	☐
3	Indicator Dashboard termasuk kelengkapannya		☒	☐	☐	☐
4	Central Lock dan Power Window		☐	☒	☐	☐
5	Fungsi Jok dan Sabuk Pengaman		☐	☒	☐	☐
6	Kelengkapan Karpet dasar, karpet tambahan		☒	☐	☐	☐
7	Radio Tape dan Fungsinya		☒	☐	☐	☐
8	Fungsi Kamera 360 & Tampilan (EV)		☒	☐	☐	☐
9	Tire Pressure Monitoring System (EV)		☒	☐	☐	☐

4. Central Lock dan Power Window



5. Fungsi Jok dan Sabuk Pengaman



B. LUAR KANAN DEPAN BAWAH

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
10	Ban Kanan termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐

C. LUAR KANAN DEPAN ATAS

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
11	Fender Kanan		☒	☐	☐	☐
12	Spion (Kanan dan Kiri) termasuk Cover dan Kacanya		☒	☐	☐	☐

D. RUANG MESIN DAN KACA

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
13	Kaca Depan		☒	☐	☐	☐

14	Kap Mesin		☒	☐	☐	☐
15	Grill (termasuk emblem)		☒	☐	☐	☐
16	Bumper Depan		☒	☐	☐	☐
17	Lampu depan (Kanan dan Kiri)		☒	☐	☐	☐
18	Fog Lamp & Cover (Kanan dan Kiri)		☒	☐	☐	☐
19	Lampu Sign (Kanan dan Kiri)		☒	☐	☐	☐
20	Oli mesin dan Kebocoran Oli		☒	☐	☐	☐
21	Radiator dan Kebocoran air		☒	☐	☐	☐
22	Battery (Aki) termasuk bracket dan terminal aki		☒	☐	☐	☐
23	Fungsi Starter		☒	☐	☐	☐
24	Fungsi Alternator		☒	☐	☐	☐
25	Fungsi Kompresor		☒	☐	☐	☐

E. LUAR KIRI DEPAN BAWAH

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
26	Fender Kiri		☒	☐	☐	☐
27	Ban Kiri termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐

F. LUAR KIRI DEPAN ATAS

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
28	Pintu Kiri		☒	☐	☐	☐
29	Pintu Penumpang Kiri		☒	☐	☐	☐

G. BAGASI BELAKANG


SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
30	Dongkrak , Tuas Dongkrak,		☒	☐	☐	☐
31	Segitiga Pengaman,		☒	☐	☐	☐
32	Kotak P3K		☒	☐	☐	☐
33	Apar		☒	☐	☐	☐
34	Tire Repair Kit (EV)		☒	☐	☐	☐

H. LUAR KIRI BELAKANG BAWAH

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
35	Quarter Panel Kiri		☐	☒	☐	☐

36	Ban Belakang Kiri termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐
37	Barcode Pertamina		☒	☐	☐	☐
38	Kaca Pintu Belakang		☒	☐	☐	☐
39	Lampu Stop Kanan dan Kiri		☒	☐	☐	☐
40	Ban Serep termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐

35. Quarter Panel Kiri



I. LUAR KANAN BELAKANG BAWAH

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
41	Pintu Belakang termasuk Emblem		☒	☐	☐	☐
42	Bumper Belakang		☒	☐	☐	☐

J. LUAR KANAN BELAKANG ATAS

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
43	Quarter Panel Kanan		☒	☐	☐	☐
44	Pintu Penumpang Kanan		☒	☐	☐	☐
45	Atap		☒	☐	☐	☐
46	Ban Belakang Kanan termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐

K. DOKUMEN DAN TAMBAHAN

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
47	STNK		☒	☐	☐	☐
48	ID Card Driver		☒	☐	☐	☐

Additional Note
masih bisa beroperasi

Overall Condition:	Minor Repair required
Vehicle Safe to Use:	Yes
Maintenance Priority:	Low



Inspector Signature