

Vehicle Inspection Report



REGULAR INSPECTION ICE

Inspection Details

Report #: GRAB1738862088
Inspection Date: 07-Feb-2025 12:15 AM
Location: JAKARTA
Inspector : rifkysulistian

Vehicle Details

License Number : H 1860 TA
Engine Number : 3NRH385503
Model : SIGRA R MT STD 1.2
Make : DAIHATSU
Odometer: 1000 KM
Vehicle Status: **Maintenance Required**

A. KABIN KANAN DEPAN

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
1	Pintu Kanan		☐	☒	☐	☐
2	Kondisi Seat Cover , Plafon, Kaca film, dan Kebersihan		☒	☐	☐	☐
3	Indicator Dashboard termasuk kelengkapannya		☒	☐	☐	☐
4	Central Lock dan Power Window		☒	☐	☐	☐
5	Fungsi Jok dan Sabuk Pengaman		☒	☐	☐	☐
6	Kelengkapan Karpet dasar, karpet tambahan	karpet rusak	☐	☐	☒	☐
7	Radio Tape dan Fungsinya		☒	☐	☐	☐
8	Fungsi Kamera 360 & Tampilan (EV)		☒	☐	☐	☐
9	Tire Pressure Monitoring System (EV)		☒	☐	☐	☐

1. Pintu Kanan



6. Kelengkapan Karpas dasar, karpas tambahan



B. LUAR KANAN DEPAN BAWAH

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
10	Ban Kanan termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐

C. LUAR KANAN DEPAN ATAS

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
11	Fender Kanan		☒	☐	☐	☐
12	Spion (Kanan dan Kiri) termasuk Cover dan Kacanya		☒	☐	☐	☐

D. RUANG MESIN DAN KACA

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
13	Kaca Depan		☒	☐	☐	☐

14	Kap Mesin		☒	☐	☐	☐
15	Grill (termasuk emblem)		☒	☐	☐	☐
16	Bumper Depan		☒	☐	☐	☐
17	Lampu depan (Kanan dan Kiri)		☒	☐	☐	☐
18	Fog Lamp & Cover (Kanan dan Kiri)		☒	☐	☐	☐
19	Lampu Sign (Kanan dan Kiri)		☒	☐	☐	☐
20	Oli mesin dan Kebocoran Oli		☒	☐	☐	☐
21	Radiator dan Kebocoran air		☒	☐	☐	☐
22	Battery (Aki) termasuk bracket dan terminal aki		☒	☐	☐	☐
23	Fungsi Starter		☒	☐	☐	☐
24	Fungsi Alternator		☒	☐	☐	☐
25	Fungsi Kompresor		☒	☐	☐	☐

E. LUAR KIRI DEPAN BAWAH

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
26	Fender Kiri		☒	☐	☐	☐
27	Ban Kiri termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐

F. LUAR KIRI DEPAN ATAS

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
28	Pintu Kiri		☒	☐	☐	☐
29	Pintu Penumpang Kiri		☒	☐	☐	☐

G. BAGASI BELAKANG

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
30	Dongkrak , Tuas Dongkrak,		☒	☐	☐	☐
31	Segitiga Pengaman,		☒	☐	☐	☐
32	Kotak P3K	kotak p3k tidak ada	☐	☐	☐	☒
33	Apar		☒	☐	☐	☐
34	Tire Repair Kit (EV)		☒	☐	☐	☐

32. Kotak P3K



H. LUAR KIRI BELAKANG BAWAH

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
35	Quarter Panel Kiri		☒	☐	☐	☐
36	Ban Belakang Kiri termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐
37	Barcode Pertamina		☒	☐	☐	☐
38	Kaca Pintu Belakang		☒	☐	☐	☐
39	Lampu Stop Kanan dan Kiri		☒	☐	☐	☐
40	Ban Serep termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐

I. LUAR KANAN BELAKANG BAWAH

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
41	Pintu Belakang termasuk Emblem		☒	☐	☐	☐
42	Bumper Belakang		☒	☐	☐	☐

J. LUAR KANAN BELAKANG ATAS

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
43	Quarter Panel Kanan		☒	☐	☐	☐
44	Pintu Penumpang Kanan		☒	☐	☐	☐
45	Atap		☒	☐	☐	☐
46	Ban Belakang Kanan termasuk Velg dan baut atau mur roda		☒	☐	☐	☐

K. DOKUMEN DAN TAMBAHAN

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA

47	STNK		☒	☐	☐	☐
48	ID Card Driver		☒	☐	☐	☐

Additional Note	
level 1	

Overall Condition:	Good Condition
Vehicle Safe to Use:	Yes
Maintenance Priority:	Low



Inspector Signature