

Vehicle Inspection Report



OTR Inspection 4W

Inspection Details

Report #: GRAB1738052535
Inspection Date: 28-Jan-2025 01:52 PM
Location: JAKARTA
Inspector : Denso 01

Vehicle Details

License Number : BK 1798 QL
Engine Number : 3NRH256513
Model : SIGRA R MT STD 1.2
Make : DAIHATSU
Odometer: 0 KM
Vehicle Status: Available

Bagasi Belakang

SN	Inspection Item	Note	Good	Repair	Replace	NA
1	Dongkrak , Tuas Dongkrak,		☒	☐	☐	☐

Additional Note

Overall Condition: Excellent Condition
Vehicle Safe to Use: Yes

Inspector Signature

INFORMASI UMUM

A. PERAWATAN RUTIN (MAINTENANCE)

SERVICE RUTIN		BAN DAN AKI
KAPAN	10.000 KM <i>Avanza,Xenia,New Ertiga</i> (dengan nilai toleransi Kilometer +/- 500 Km)	•Ban kurang dari standar TWI (1 mm) •Kondisi aki di nyatakan tidak layak pakai.
	15.000 KM <i>Calya, Sigra,Transmover,Livina</i> (dengan nilai toleransi Kilometer +/- 500 Km)	
PAKET SERVICE	Service berkala dan penggantian part sesuai ketentuan service	
LOKASI	Bergel rekaman	Pool TPI di BSD
KUOTA	Sesuai pelat service dan Juklak TPI*	Berdasarkan kondisi actual
PIC	62 813-1728-5511 (Heri)	62 813-1184-5681 (Dedy) 62 821-1107-7422 (Ginanjar)
	62 838-3079-3110 (Ilyas) 62 815-6789-0812 (Adrian PIC Avanza,Xenia,Ertiga)	
KETERANGAN	Wajib datang, jika melewati waktu service (7 hari) dari jadwal akan akan di non aktifkan	

Avanza, Xenia, New Ertiga


Item/Interval	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	s/d	90,000
Service Berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Ganti Kopling	Berdasarkan kondisi actual (di luar dari std.dilakukan pergantian)									
Ganti Kanvas Rem depan										
Ganti Kanvas Rem belakang										
*diwajibkan service berkala secara rutin (kopling,kanvasrem depan/belakang)dapat di cek berkala kondisi aktualnya										

Calya, Sigra, Transmover, Livina

Item/Interval	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	120,000	s/d	345,000
Service Berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Ganti Kopling	Berdasarkan kondisi actual (di luar dari std. dilakukan perbantuan)									
Ganti Kanvas Rem depan										
Ganti Kanvas Rem belakang										
* diwajibkan service berkala secara rutin (Kopling, kanvas rem depan/belakang) dapat di cek secara berkala kondisi aktualnya.										

B. CALL CENTER ERA - JIKA MENEMUKAN KENDALA DI JALAN 021-806 48 748

C. PELAKSANAAN CHECKPOINT SETIAP 14 HARI SEKALI (WAJIB DISIPLIN SESUAI JADWAL)



*Kelalaian atas pemenuhan batas waktu yg telah dijadwalkan/ditentukan/disepakati akan berpotensi dilakukan penonaktifan sementara terhadap Account Grab

PENGEMUDI DILARANG :

- 1. MEROKOK DIDALAM KENDARAAN
- 2. MENAMBAH ATAU MENGHILANGKAN PERLENGKAPAN STANDAR
- 3. MENGHIDUPKAN KOMPONEN KELISTRIKAN TANPA MENGHIDUPKAN MESIN